



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA STAVEBNÍ

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING

ÚSTAV POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

INSTITUTE OF ROAD STRUCTURES

REVITALIZACE CENTRA OBCE JINAČOVICE

REVITALIZATION OF THE VILLAGE CENTER JINAČOVICE

C 2 FOTODOKUMENTACE

DIPLOMOVÁ PRÁCE

DIPLOMA THESIS

AUTOR PRÁCE

AUTHOR

Bc. Tomáš Andrlé


VEDOUCÍ PRÁCE

SUPERVISOR

Ing. MARTIN SMĚLÝ

BRNO 2017

Obr. 1: Situace zájmové lokality



Obr. 2: Pohled na stávající křižovatku komunikace I a II



Obr. 3: Pohled na stávající komunikaci IV, kde se otáčejí autobusy



Obr. 4: Pohled na kapličku u křižovatky komunikací I a II



Obr. 5: Pohled na stávající komunikaci II



Obr. 6: Pohled na stávající komunikaci I



Obr. 7: Pohled na stávající komunikaci III v místě napojení na komunikaci I



Obr. 8: Pohled na stávající komunikaci III



Obr. 9: Pohled na konec úseku komunikace IV



Obr. 10: Pohled na stávající komunikaci IV, na kterou se zleva napojuje komunikace II a zprava obytná zóna



Obr. 11: Pohled na vjezd do komunikace I, na pravé straně stávající autobusová zastávka



Obr. 12: Pohled z komunikace I na silnici III/3846 ve směru na Kniničky



Obr. 13: Pohled z komunikace I na silnici III/3846 ve směru na Kuřim



Obr. 14 : Pohled na stávající stav komunikací V, VI



Seznam obrázků

Obr. 1: Situace zájmové lokality	1
Obr. 2: Pohled na stávající křižovatku komunikace I a II	1
Obr. 3: Pohled na stávající komunikaci IV, kde se otáčejí autobusy	2
Obr. 4: Pohled na kapličku u křižovatky komunikací I a II.....	2
Obr. 5: Pohled na stávající komunikaci II.....	3
Obr. 6: Pohled na stávající komunikaci I.....	3
Obr. 7: Pohled na stávající komunikaci III v místě napojení na komunikaci I	4
Obr. 8: Pohled na stávající komunikaci III.....	4
Obr. 9: Pohled na konec úseku komunikace IV	5
Obr. 10: Pohled na stávající komunikaci IV, na kterou se zleva napojuje komunikace II a zprava obytná zóna	5
Obr. 11: Pohled na vjezd do komunikace I, na pravé straně stávající autobusová zastávka.....	6
Obr. 12: Pohled z komunikace I na silnici III/3846 ve směru na Kníničky	6
Obr. 13: Pohled z komunikace I na silnici III/3846 ve směru na Kuřim.....	7
Obr. 14 : Pohled na stávající stav komunikací V, VI.....	7